

	Scheda Tecnica Prodotto	GE-002-01/-002-05
	<b>REMOVER PLUS</b>	Data emissione: 31.12.2021
		Valido fino:
		Versione: 1.1

## 1. Informazioni prodotto

*Remover Plus* è un rimotore alcalino molto veloce, non caustico, per la rimozione graffiti persistenti, bitume e ombre di colore da superfici non protette o protette con Anti Graffiti Coating WB, Graffiti Shield, Multi Shield.

Rimuove anche catrame molto appiccicoso e coloranti bituminosi.

## 2. Applicazione

*Remover Plus* rimuove graffiti persistenti, bitume e ombre di colore da superfici porose e non porose come mattoni, pietra naturale, cemento, clinker, alcuni metalli e plastiche.

Può essere utilizzato anche nella rimozione di ombre da superfici protette con Anti Graffiti Coating WB, Graffiti Shield, Multi Shield.

Attenzione: se applicato su superfici verniciate può dissolvere anche la base di colore della superficie.

Effettuare sempre preliminarmente un test su una piccola area per verificare la compatibilità con la superficie da trattare.

## 3. Caratteristiche

- Facile applicazione
- Rimuove scritte ostinate/ ombre persistenti di vernici spray e pennarelli
- Molto versatile, adatto a molte superfici diverse
- Pulizia veloce delle ombre da superfici protette (Anti Graffiti Coating WB, Graffiti Shield, Multi Shield).

## 4. Dati tecnici

<b>Colore:</b>	Marrone
<b>Densità</b>	Appross. 1,03 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Consumo:</b>	Il consumo dipende dalla porosità del supporto e dal tipo e dall'obsolescenza del graffito. Circa 0,20 – 0,33 lt/m <sup>2</sup>
<b>pH:</b>	11
<b>Diluizione:</b>	Non diluire
<b>Flashpoint:</b>	> 41° C

## 5. Informazioni sull'uso e l'applicazione

Aree di applicazione: utilizzabile all'esterno e all'interno (in locali ben ventilati)

La superficie deve essere asciutta prima di procedere all'applicazione. Il prodotto non deve essere applicato a spruzzo (ustione chimica del tratto respiratorio).

Passo 1 Prima di avviare una procedura di pulizia, effettuare un test su una piccola area e verificare la compatibilità con la superficie da trattare ed eventuali reazioni avverse. Assicurarsi che la superficie e gli attrezzi da lavoro siano completamente asciutti e puliti prima di procedere all'applicazione del prodotto. Indossare guanti e occhiali di protezione. **Non diluire.**

Temperature basse rallentano il tempo di rimozione, che invece è più rapido con temperature alte. Non lavorare con il prodotto in pieno sole perché il prodotto si può seccare.

Passo 2 **Superfici non protette**

Applicare abbondantemente "*Remover Plus*" a pennello, o con una spugna, applicando il prodotto con movimento circolare. Indossare guanti protettivi, Lasciare agire per 5 minuti circa (dipende dalla superficie di intervento).

	Scheda Tecnica Prodotto	GE-002-01/-002-05
	<b>REMOVER PLUS</b>	Data emissione: 31.12.2021
		Valido fino:
		Versione: 1.1

Lavorare su un piccolo pezzo per volta. Non applicare su grandi aree per volta. Mantenere il controllo sul processo di scioglimento dei graffiti.

Lavare via con acqua calda, preferibilmente con idropulitrice e ugello piatto, con una pressione media e comunque adeguata alla superficie da trattare. Si consiglia di utilizzare acqua calda e pressione inferiore piuttosto che alta pressione e acqua fredda. Fare attenzione alle parti fragili della superficie che si sta trattando, ad. es. i giunti e le fughe. Piccole aree possono essere risciacquate [accuratamente] con acqua calda e strofinate con un panno asciutto.

### Superfici protette

Applicare "Remover Plus" con un pennello morbido o una spugna con cuscinetto bianco (indossare guanti protettivi) e movimenti circolari. Lasciare agire per 5 minuti circa. Lavorare un piccolo pezzo per volta. Non applicare Shadow Remover su aree troppo grandi.

Risciacquare con abbondante acqua tiepida, pennello e/o un panno morbido. **Non utilizzare idropulitrice!** Risciacquare bene e assicuratevi che il prodotto sia neutralizzato dall'acqua. Continuare a risciacquare finché si forma schiuma bianca, segno della permanenza delle sostanze attive.

Passo 3 Macchie ostinate o graffiti vecchi possono richiedere applicazioni successive. Se permangono ombre, assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e ripetere i passi precedenti.

### Rimozione delle ombre

Su graffiti molto vecchi potrebbe essere opportuno lasciare agire "Remover Plus" per periodi più lunghi e/o ripetere i passi precedenti più volte [ogni volta su superficie asciutta].

In caso di aloni [ad. es. pennarelli] su **superfici non protette**, questi possono essere rimossi con Shadow Remover [cod. art. GE-005] o Graffiti Paste [cod. art. GE-006]. Sulle **superfici protette**, le ombre /aloni di colore possono essere rimosse con Graffiti Paste [cod. art. GE-006].

## 6. Confezionamento

Barattoli metallici 1 lt/5 lt

## 7. Stoccaggio

La durata del prodotto è di circa 12 mesi, se conservata nei contenitori originali sigillati. Conservare in un luogo fresco e al riparo dal gelo e tenere lontano dalla portata dei bambini.

## 8. Dati di sicurezza

Informazioni disponibili nella Scheda di Sicurezza

*Le affermazioni di cui sopra sono state compilate in base all'esperienza pratica e secondo i più recenti sviluppi tecnologici e le più recenti tecniche applicative. Poiché l'applicazione è al di fuori del nostro controllo, nessuna responsabilità può derivare al produttore dal contenuto di questa scheda informativa. Il produttore, il distributore e le società associate non sono responsabili per danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo anomalo del prodotto, per il mancato rispetto delle raccomandazioni, o per ogni pericolo inerente alla natura del materiale. Devono essere eseguiti test propri e autonomi per quanto riguarda l'idoneità e l'uso da parte dell'utente. L'utilizzatore è responsabile della valutazione delle informazioni qui contenute e dell'utilizzo del prodotto in maniera sicura e nel rispetto delle normative in vigore. Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, le precedenti edizioni perdono validità.*